

ANEXO
ESPECIFICACIONES TECNICAS

*ESTUDIO PATOLOGICO DEL ESTADO DE LAS ESTRUCTURAS DEL EDIFICIO DE
DOS PLANTAS EX SPA Y PELUQUERIA Y SECTOR ADMNISTRATIVO DEL CIT*

Se solicita un Diagnóstico del estado de la estructura de Hormigón armado y de las estructuras de madera del techo, para verificación de estabilidad y resistencia mecánica, para adecuar al uso proyectado, por motivo de reestructuración de los espacios y cambio de la función de los mismos.

Además, se solicita el cálculo de la resistencia de la estructura existente, y las recomendaciones de los refuerzos, en el caso de ser requeridos para adecuarse al nivel de exigencia por las normas de seguridad vigente,

Se anexan los planos actuales de arquitectura del sector solicitado y los planos del proyecto para Vóley Roga, los programas a desarrollarse son de dos niveles.

*CLUB INTERNACIONAL DE TENIS
Jefatura de Construcciones*